



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

## Generatorfreilauf 535 0238 10

Hersteller:	Toyota
Modelle:	Yaris
Baujahr:	11.2005 - 11.2008
Motor:	1.4D-4D
Art-Nr.:	535 0238 10
OE-Nummer:	27415-33060



Bild 1: Optische Unterschiede des Generatorfreilaufs 535 0238 10

Bei Bosch-Generatoren in oben genanntem Fahrzeug können zwei verschiedene Ausführungen des Generatorfreilaufs verbaut werden.

Bild 1 zeigt die Serien-Ausführung (links) und die Aftermarket-Ausführung (rechts) des Generatorfreilaufs 535 0238 10.

Beide Generatorfreiläufe unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Zum Aus- und Einbau des Generatorfreilaufs wird ein Spezialwerkzeug (Bild 2) benötigt.



Bild 2: INA-Spezialwerkzeug Artikelnummer 400 0241 10

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111\***  
 Tel.: +49 (0) 1801 753-333\*  
 Fax: +49 (0) 6103 753-297  
[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
 für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

