



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

## des Generatorfreilaufes 535 0241 10

**Hersteller:** Hyundai, KIA  
**Modelle:**  
**Hyundai:** Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson  
**KIA:** Carens III, Ceed, Magentis  
**Motoren:** 2.0 CRDi, 2.2 CRDi  
**Art-Nr.:** 535 0241 10  
**OE-Nummer:** 37322 27020



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Generatorfreilauf mit der Artikelnummer 535 0241 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**LuK INA FAG Service Center: 0800 1 753-333\***

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

\*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

