



## SERVICE INFO



# Geänderter hydraulischer Tassenstößel

**Hersteller:** Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Rover  
**Modelle:**  
**Alfa Romeo:** 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider  
**Fiat:** Barchetta, Brava, Bravo I, Coupé, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo  
**Lancia:** Kappa, Lybra, Thesis  
**Rover:** 100, 200, 400, 600, 800, Cabrio  
**Motoren:** 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V  
**Art.Nr.:** 420 0050 10  
 420 0208 10  
**OE-Nummer:**  
**Fiat:** 464103078  
 73503122



Bild 1: hydraulischer Tassenstößel, links - alte Ausführung / rechts - neue Ausführung

Bei oben genannten Modellen haben die Fahrzeughersteller die Bauhöhe des hydraulischen Tassenstößels geändert. Entsprechend bietet Schaeffler Automotive Aftermarket eine geänderte Ausführung an.

Der neue hydraulische Tassenstößel ist um 2 mm höher. Trotz der unterschiedlichen Bauhöhe kann der neue Tassenstößel bedenkenlos bei den genannten Motoren verwendet werden. In der technischen Funktion unterscheiden sich die beiden Ausführungen nicht.

Ein Austausch der hydraulischen Tassenstößel sollte immer sortenrein erfolgen.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)



Bild 2: hydraulischer Tassenstößel, links - alte Ausführung / rechts - neue Ausführung

**LuK INA FAG Service Center: 0800 1753-333\***  
 Tel.: +49 (0) 6103 753-333  
 Fax: +49 (0) 6103 753-297  
[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr  
 \*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

