



SERVICE INFO



Optische Unterschiede

des Generatorenfreilaufes 535 0233 10

Hersteller: Suzuki
 Modelle: Jimny (FJ)
 Motor: 1.5 DDiS
 Art-Nr.: 535 0233 10
 OE-Nummer: 31171-84A10



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Generatorenfreilauf mit der Artikelnummer 535 0233 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1 und 3) und der neuen Version (Bild 2 und 4).

Bei der neuen Version wurde der Innenring auf der Rückseite verlängert, somit entfällt die in Bild 3 zu sehende Distanzhülse.



Bild 3: Alte Ausführung



Bild 4: Neue Ausführung

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*
 Tel.: +49 (0) 1801 753-333*
 Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
 für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

