



## SERVICE INFO



# Generatorfreilauf 535 0263 10

## Optische Unterschiede

Hersteller: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modelle:  
Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II,  
Santa Fe III, ix 35

Jaguar: XF  
Kia: Carnival III, Grand Carnival III,  
Sorento II, Sportage

Land Rover: Evoque

Motorcodes: D4HA, D4HB, 224DT

Getriebe:  
Hyundai: nur Automatik  
Jaguar: alle Getriebetypen  
Kia: nur Automatik  
Land Rover: alle Getriebetypen

Generatoren:  
Denso: 104210-1060, 104210-6310

Art.-Nr.: 535 0263 10



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Generatorfreilauf mit der Artikelnummer 535 0263 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

### Mehr Werkstattwissen unter:

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)

Service-Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

