



SERVICE INFO



Generatorfreilauf 535 0210 10

Optische Unterschiede

Hersteller:	Audi, Seat, Volkswagen
Modelle:	
Audi:	A4, A5, A6, Q3, Q5
Seat:	Exeo
Volkswagen:	Amarok, T5
Motorcode:	1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI
Art-Nr.:	535 0210 10



Bild 1: Ausführung 1



Bild 2: Ausführung 2

Bei den Generatoren der oben genannten Fahrzeuge kann ein Generatorfreilauf der Ausführung 1 (Bild 1) oder der Ausführung 2 (Bild 2) verbaut sein.

Beide unterscheiden sich nur optisch, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt für die genannten Fahrzeuge verwendet werden.

Aus diesem Grund bietet Schaeffler Automotive Aftermarket ausschließlich den Generatorfreilauf 535 0210 10 in der Ausführung 1 (Bild 1) an.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

